

Sécurité et règles d'utilisation

Découpeuse laser xTool S1




1. Avant d'utiliser la machine

- ✓ Vérifier le fichier : Format vectoriel adapté (SVG, DXF...) Tracés fermés, pas de doublons
- ✓ Choisir un matériau autorisé : bois, carton, papier, cuir fin...
- ✗ Interdit : PVC, vinyle, mousse polyuréthane (dégagent des gaz toxiques)
- ✓ Mesurer l'épaisseur du matériau pour choisir les bons réglages
- ✓ Ventilation activée avant de démarrer (Régler sur Auto)



2. Pendant l'utilisation

- Ne jamais laisser la machine fonctionner sans surveillance
- Rester à distance de sécurité, mais garder la machine dans le champ de vision
- Porter les protections si demandées (lunettes, masque)
- Surveiller la découpe :
 - Pas de flammes
 - Pas de blocage de la tête de découpe
 - En cas de problème : **Arrêt d'urgence immédiatement**



3. Après utilisation

- Éteindre la machine et le laser
- Laisser tourner la ventilation quelques minutes pour évacuer les fumées
- Retirer la pièce découpée avec précaution (peut être chaude)
- Ranger et nettoyer la zone de travail

4. Gestes d'urgence

- Incendie : couper le laser, utiliser un extincteur CO₂ ou poudre
- Projection / blessure : prévenir immédiatement un adulte
- Inhalation de fumées : quitter la pièce et prévenir

Rappel important

La découpeuse laser n'est pas un jouet.

Utilisez-la uniquement sous la surveillance d'un adulte formé.